



HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

PELJAR
JADRANSKO MORE – HRVATSKA OBALA
ŠESTO IZDANJE

PREGLED ISPRAVAKA

Studen 2025.

PREGLED ISPRAVAKA

Pregled ispravaka sastavni je dio publikacije Peljar, Jadransko more – hrvatska obala, šesto izdanje 2025., te pruža potpunu obavijest korisnicima.

Sadržava sve ispravke zaključno s OZP-om 10/2025. Ovaj Pregled ispravaka podliježe ažuriranju, a prestanak trajanja sadržaja iz ispravka objavljuje se u OZP-u. Korisnici su obvezni pratiti objavu poništenja ispravaka.

Ovlašteni distributeri dužni su priložiti ovaj Pregled ispravaka uz publikaciju Peljar, Jadransko more – hrvatska obala, šesto izdanje 2025.

Peljar
Jadransko more – hrvatska obala

str. 79

11-6/25 ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE: rt Stupište

Iza odjeljka UVALA STINIVA dodati:

RT STUPIŠĆE

Rt Stupište s pripadajućim priobalnim pojasom i morskim područjem zaštićen je u kategoriji posebnogorskog rezervata.

str. 109/2.8.

8(T) - 5/23 Umag: podvodna mina

Upozorenje, dodati:

- podvodnu minu na približnoj poziciji 45°26'14.16"N – 013°30'09.96"E (oko 0.4 milje W od ulaza u luku Umag).

str. 116/2.22.

17(T) - 5/25 Rovinj: podmorska eksplozivna naprava

Upozorenje, dodati:

Između otočića Sv. Ivan i Sturag nalazi se podmorska eksplozivna naprava na dubini od 15 metara. Zabranjeni su plovidba i sidrenje u radijusu

500 metara od pozicije 45°02'54" - 013°37'25".

str. 116/2.23.

12(T) - 10/22 Obala kopna od luke Rovinj do luke Pula: upozorenje

Upozorenje, dodati:

Zabranjena je plovidba, sidrenje i ronjenje u radijusu 500 metara od pozicije podrtine TA 35, na približno 44°58.55'N 013°40.71'E.

str. 117/2.29.

15(T) - 11/24 Fažanski kanal: radovi

Upozorenje, dodati:

Do 1. travnja 2026. obavljaju se radovi na podmorskom ispustu u Peroju (uvala Portić) prema Fažanskom kanalu.

Zabranjena je plovidba i sidrenje u radijusu 300 metara od radova.

str. 119/2.31.

19(T) - 7/19 Pula: podrtina

Iza odjeljka Razina mora upisati:

Upozorenje: Paziti na opasnu podrtinu u predjelu Muzil. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti.

str. 119/2.31

14(T)-7/25 Pula: upozorenje

Dodati novi odjeljak:

Upozorenje: Do 15. siječnja 2026. u tijeku su radovi na postavljanju cjevovoda na lukobranu Muzil.

str. 119/2.31.

12(T) - 9/22 Pula: podrtina

Iza odjeljka Razina mora upisati:

Upozorenje: Paziti na opasnu podrtinu u uvali Žunac. Povećati oprez prilikom uplovljavanja i pristajanja na ribarski gat.

str. 135/3.13

7(T) - 9/25 OSORSKI ZALJEV: pokretni most

Propisi, dodati:

Pokretni most do daljnjega je izvan funkcije.

str. 202/5.17.

12 - 8/25 Privlački gaz: dubina

Upute za plovidbu, dodati:

Najmanja dubina u prolazu je 2,3 m.

str. 202/ 5.17.

15-7/25 Privlački gaz: upute za plovidbu

Prekrižiti navod pod upozorenje i dodati novi odjeljak:

Upute za plovidbu: Prolaz je označen lateralnim oznakama. Brzina u prolazu je ograničena na 5 čvorova.

str. 237/5.151.

20(T) - 3/25 Gaženica: radovi

Redak 06, dodati:

Upozorenje: Do daljnjega, zabranjena je plovidba za sva plovila u južnom bazenu, osim za plovila s dozvolom

str. 252/6.8

8 - 9/25 HRAMINA: ograničenje brzine

Propisi, dodati:

U uvali je zabranjena plovidba brzinom većom od 5 čvorova do spojnice Rt Gradina – otočić Tegna.

str. 285/7.43.

16(T)-7/25 Sjeverna luka: upozorenje

Dodati novi odjeljak:

Upozorenje: Bazen Vranjic, vez broj 2 zatvoren je za sav promet zbog pada dizalice.

str. 287/7.45

10(T) - 9/25 STOBREČ, lučica: podmorski radovi

Dodati:

U tijeku su podmorski radovi u jugozapadnom dijelu luke. Područje radova označeno je žutim bljeskalicama, a južni dio plutačom (posebna oznaka).

str. 290/7.56.

20(T) - 6/22 Brački kanal: valografska plutača

Upozorenje, dodati:

Na 43°29,34'N – 016°27,68'E (WGS 84) postavljena je valografska plutača. Zabranjena je plovidba u morskom prostoru 100 m od plutače.

str. 291/7.59.

13-6/25

Omiš: nova svjetla

Umjesto postojećih tekstova (Orijentacija, Upozorenje, Upute za plovidbu) upisati:

Orijentacija: Strme klisure i most u usjeku rijeke Cetine; ostaci utvrde na brdu iznad grada; tri svjetleće oznake (lateralne lijeve) koje označavaju istočni rub pličine na prilazu luci; svjetlo na gatu – zelena kula sa stupom i galerijom.

Upozorenje: Pješčana pličina i sprudovi na ušću rijeke često mijenjaju oblik i mjesto. Istočni rub pličine označavaju tri lateralne lijeve svjetleće oznake.

Upute za plovidbu: Prilazeći luci sa zapada, treba ploviti južno od svjetleće plutače koja označava južni rub pličine ispred rta Dugi rat; prema svjetlu na gatu luke Omiš treba okrenuti kad se prođe svjetleća oznaka (lateralna lijeva) koja označava E rub pličine, a noću tek kad se uđe u zeleni sektor svjetla na glavi gata u luci Omiš.

str. 301/7.90.

21-5/25 Hvar: zabranjeno sidrenje

Propisi, dodati:

Zabranjeno je sidrenje u radijusu 0,6 milje od otočića Galešnik, odnosno od otočića Galešnik do spojnice rt Špartibutin (otočić Marinkovac) – rt Kovač (Hvar).

str. 321/8.30.

14(T) - 12/22 Sjeverna obala otoka Korčula: upozorenje

Upozorenje, dodati:

U tijeku su radovi na izgradnji luke Polačište. Područje radova označeno je svjetlećim plutačama (posebne oznake).

str. 336/8.82.

14(T)-6/25 Koločep: upozorenje

Iza uvodnog teksta dodati:

Upozorenje: Na približno 42°39.88'N – 018°00.55'E (uvala Sapluni) usidren je instrument za mjerenje zvuka. Zabranjeno je sidrenje u radijusu od 100 metara.