



HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT

PELJAR ZA MALE BRODOVE

II dio

PREGLED ISPRAVAKA
VELJAČA 2021.

PREGLED ISPRAVAKA

Pregled ispravaka sastavni je dio publikacije Peljar za male brodove II dio (Sedmovraće - Rt Oštra).

Sadrži sve ispravke zaključno s OZP-om 01/2021., te stavlja izvan snage sve ranije Preglede ispravaka.

Ovlašteni distributeri moraju ovaj Pregled ispravaka priložiti navedenoj publikaciji.

PELJAR ZA MALE BRODOVE
II DIO
(Sedmovraće - Rt Oštra)

30 - 9/20 Otok Iž: naprave za marikulturu

Naprave za marikulturu, izmijeniti:

stoji: ...Dugi otok (rt Gubac - rt Žman); otok Pašman (uvala Kablin)...

treba: ...Dugi otok (rt Gubac - rt Žman); otok Iž (Luka Osiljinac NE od otočića Sridnji); otok Pašman (uvala Kablin)...

str. 61

33 - 10/20 ZADARSKI ARHIPELAG: naprave za marikulturu

Naprave za marikulturu, izmijeniti:

stoji: ...otok Ugljan (uvala Svitla - rt Japlenički) (...) Dugi otok (rt Gubac - rt Žman)...

treba: ...otok Ugljan (uvala Svitla - rt Japlenički, širi akvatorij prilaza uvalama Lamjana mala i vela) (...) Dugi otok (uvala Velo žalo - Ravski kanal, rt Gubac - rt Žman)...

str. 61

34 - 10/20 SEDMOVRAĆE, podrtina

Orijentacija, izmijeniti:

stoji: ...svjetlo na otočiću Golac - bijela kula sa stupom i galerijom; podrtina broda sjeveroistočno od otočića Lagnići.

treba: ...svjetlo na otočiću Golac - bijela kula sa stupom i galerijom. Sjeveroistočno od otočića Veli Lagan, na udaljenosti oko 300 metara nalazi se podrtina u razini hidrografske nule.

str. 61

35 - 10/20 SAKARUN, uvala: svjetlo

Orijentacija, umjesto postojećeg teksta upisati:

Orijentacija: Svjetlo sa sektorom potamnjena na rtu Lopata - crvena kula s galerijom; na uzvisini u dnu uvale vidi se crvenkasti nasip ceste.

str. 64

28(T) - 6/19 LUKA, uvala: radovi

UPOZORENJE, dodati:

Uvala Luka zatvorena je za sav promet zbog radova.

str. 69

31 - 9/20 LUKA OSILJINAC: sidrište

Sidrište, umjesto postojećeg teksta upisati:

Sidrenje se ne preporučuje zbog naprava za marikulturu postavljenih NE od otočića Sridnji.

str. 76

44 - 7/20 SAMOGRADSKA VRATA, prolaz: signalna oznaka (usamljena opasnost)

Uvodni tekst, izmijeniti:

stoji: ...otočić Sedlo (15 m) strmih obala, okružen velikim dubinama; nisku hrid Bačvica (1 m)...

treba: ...otočić Sedlo (15 m) strmih obala, okružen velikim dubinama; greben Pijat NW od otočića Sedlo označen crnim stupom sa širokim crvenim pojasisma (usamljena opasnost); hrid Bačvica (1 m)...

ORIENTACIJA, izmijeniti:

stoji: Svjetionik na hridi Blitvenica - kamena kula uz kuću; svjetlo na otočiću Mrtovnjak - četverokutna kamena kula;...

treba: Svjetionik na hridi Blitvenica - kamena kula uz kuću; oznaka na grebenu Pijat - crni stup sa širokim crvenim pojasisma (usamljena opasnost); svjetlo na otočiću Mrtovnjak - četverokutna kamena kula;...

str. 91

36 - 10/20 LAMJANA VELA, uvala: orientacija

Nakon uvodnog teksta dodati:

Orientacija: Na istočnoj obali: svjetlo na glavi lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na glavi gata u dnu uvale - bijela kula sa stupom i galerijom.

str. 93

45 - 7/20 KABLIN, uvala: podmorski ispust

Nakon odjeljka ORIJENTACIJA dodati:

KABELI I CJEVOVODI: Od NW ulaza u uvalu Kablin prema otvorenom moru Srednjeg kanala položen je podmorski ispust.

str. 94

37 - 10/20 OTOČIĆ KOŠARA: sidrište

Sidrište, dopuniti:

Prilazeći sidrištu iz S smjera, između otoka Pašman, Žižan i otočića Maslinjak, paziti na naprave za marikulturu uz E obalu otoka Košara, E i W od otočića Maslinjak i N od otoka Žižan. Naprave se mogu nalaziti i u samome prolazu između otoka Košara i otoka Žižan, na prilazu sidrištu, pa se preporučuje izbjegavanje tog prilaza noću i u uvjetima smanjene vidljivosti. Kada se sidrištu prilazi iz Srednjeg kanala, paziti na naprave za marikulturu NW od otočića Košara.

str. 96

15(T) - 1/20 SJEVEROISTOČNA OBALA OTOKA UGLJAN: radovi

Luka Batalaža zatvorena je za sav promet.

str. 97

26(T) - 8/20 GAŽENICA, luka: radovi

Nakon uvodnog teksta dodati:

UPOZORENJE:

Do 27. siječnja 2022. zbog građevinskih radova za sav je promet zatvorena ribarska luka.

str. 107

29(T) - 6/19 MRLJANE, luka: podrtina

UPOZORENJE, dodati:

Upotreba luke ograničena je zbog potopljene jahte.

str. 111

47 - 7/20 MRLJANE, luka: svjetlo

ORIJENTACIJA, izmjeniti:

stoji: Koljenasti lukobran.

treba: Svjetlo na glavi lukobrana - crvena kula sa stupom i galerijom.

str. 111

54(T) - 4/19 TKON, luka: radovi

UPOZORENJE, dodati:

Do 19. kolovoza 2021. W dio luke zatvoren je za pomorski promet.

str. 112

48 - 7/20 SV. FILIP I JAKOV, luka: novo svjetlo

ORIJENTACIJA, izmjeniti:

stoji: Zvonik u luci i svjetlo na pličini Kočerka - zelena kula sa stupom i galerijom na betonskom bloku u moru.

treba: Svjetlo na pličini Kočerka - zelena kula sa stupom i galerijom na betonskom bloku u moru; svjetlo na glavi lukobrana - zelena kula sa stupom i galerijom.

str. 113

5(T) - 5/20 PAKOŠTANE, luka: radovi

UPOZORENJE, dodati:

Do 22. travnja 2022. zatvoren je E dio luke Drage (Dugovača).

str. 115

27 - 8/20 Tribunj: podmorski ispust

Kabeli i cjevovodi, dodati:

Podmorski ispust položen je iz luke Tribunj te dalje između otočića Lukovnik i Logorun u smjeru otvorenog mora u ukupnoj duljini od 1750 metara.

str. 129

28 - 12/20 SV. ANDRIJA, uvala: svjetlo

Upozorenje, izmijeniti:

stoji: ...od istočnog rta, označen betonskom valjkastom kulom...

treba: ...od istočnog rta, označen svjetlom - betonska valjkasta kula sa stupom (žuta s crnim pojasom) i znakom na vrhu...

str. 130

28 - 8/20 KRKNJAŠI, uvala: signalna oznaka

Upozorenje, izmijeniti:

stoji: Prolaz između otoka i otočića Krknjaš mali nije plovan, a prolaz...

treba: Prolaz između otoka i otočića Krknjaš mali nije plovan i označen je žutim stupom na bloku u moru sa znakom na vrhu (posebna oznaka), a prolaz...

str. 163

43(T) - 8/18 TROGIRSKI KANAL: UPOZORENJE

Nakon uvodnog teksta dodati:

UPOZORENJE: Na području oko 200 m istočno i zapadno od mosta kopno - otok Čiovo u tijeku su radovi kojima se mijenja obalna cRTA. Žute plutače označavaju područje radova. Područje gradnje mosta nije premjereno nakon gradnje i moguće su promjene u hidrografiji.

str. 166

43(T) - 2/18 BRAČKI KANAL: valografska plutača

Dodati:

UPOZORENJE: Na $43^{\circ}29.3'N$ - $016^{\circ}28.2'E$ postavljena je valografska plutača. Zabranjena je plovidba u morskom prostoru 80 m od plutače.

str. 181

33(T) - 11/04 STAROGRADSKI ZALJEV: zabrana sidrenja

Navod SIDRIŠTE promijeniti:

Sidrenje je zabranjeno za sva plovila istočno od spojnica Rt Babe ($43^{\circ}11.4'N$ - $16^{\circ}34.8'E$) - Uvala Maslinica ($45^{\circ}10.8' N$ - $16^{\circ}34.5' E$). Sidriti se može u uvalici Zavala, koja je zaštićena od svih vjetrova; pješčano dno drži dobro. Uvala Tiha s nekoliko uvalica također je dobro sidrište po svim vjetrovima; pješčano i muljevit dno drži dobro. Po južnim vjetrovima može se sidriti i u uvalicama Gračišće, Sv. Ante i Maslinica na jugozapadnoj obali zaljeva.

str. 194

30 - 8/20 OTOČIĆI BUDIKOVAC VELI I BUDIKOVAC MALI: signalna oznaka, posebna

Orijentacija, izmijeniti:

stoji: ...signalna oznaka na pličini između otočića Budikovac mali i hridi Sanak - žuti stup na bloku u moru.

treba: ...dvije signalne oznake - žuti stup na bloku u moru sa znakom na vrhu (posebna oznaka) na pličini između otočića Budikovac veli, hridi Sanak i otočića Budikovac mali.

str. 207

35(T) - 11/20 KOMIŽA, luka: radovi

Upozorenje, dopuniti:

U tijeku su podvodni radovi na području zaljeva Komiža.

str. 209

18(T) - 11/16 VELA LUKA, luka: podmorski radovi

Nakon navoda MORSKE STRUJE dodati:

UPOZORENJE:

Do daljnijega podmorski radovi unutar spojnice pozicija:

- a) 42-57 38.08N 016-42 11.54E
- b) 42-57 37.74N 016-42 15.44E
- c) 42-57 37.37N 016-42 19.35E
- d) 42-57 36.99N 016-42 23.31E
- e) 42-57 34.22N 016-42 27.87E

Zabranjena je plovidba i sve aktivnosti unutar navedenog područja.

str. 219

36(T) - 11/20 KORČULA, luka: radovi

Nakon odjeljka Orijentacija dodati novi odjeljak:

Upozorenje: U tijeku su radovi na sanaciji lukobrana na zapadnoj obali u luci Korčula.

str. 222

33(T) - 1/17 NERETVANSKI KANAL: valografska plutača

Dodati:

UPOZORENJE: Na poziciji 43°00.55'N - 017°23.75'E postavljena je svjetleća valografska plutača (Ž Bl(5) 20s 4M).

Zabranjena je plovidba u polujmeru od 60 metara.

str. 229

58(T) - 4/19 RIJEKA NERETVA: radovi

UPOZORENJE, dodati:

U tijeku su radovi na sanaciji desne strane obale kod mjesta Komin. Ploviti oprezno i smanjenom brzinom.

str. 231

39 - 10/20 TRPANJ, luka: orijentacija

Orijentacija, umjesto postojećeg teksta upisati:

Orijentacija: Dvije kapele na brežuljcima istočno od luke; svjetlo na glavi istočnog lukobrana - crvena kula, koji je izgrađen između dviju hridi radi zaštite luke; na većoj hridi je kip; dva žuta svjetla postavljena na pješačkom mostu koji spaja E lukobran s obalom (po jedno na svakoj strani mosta); svjetlo na glavi gata u luci - bijela kula sa stupom i galerijom

str. 236

19(T) - 1/19 KANAL MALOG STONA: radovi

UPOZORENJE, dodati:

Obavljaju se radovi na izgradnji mosta kopno - poluotok Pelješac na trasi približne spojnice rt Meded (kopno) - rt Blaca (Pelješac).

Područje radova označeno je svjetlećim plutačama (posebne oznake).

Unutar područja radova uspostavljen je plovni koridor označen svjetlećim lateralnim plutačama. U tijeku je postavljanje pilota u morsko dno. Ploviti oprezno.

str. 237

50(T) - 8/18 ZALJEV MALOG STONA: svjetleće plutače, radovi

UPOZORENJE, dodati:

Na približnoj spojnici rt Meded (kopno) - rt Blaca (poluotok Pelješac) postavljene su svjetleće plutače kojima se označava područje radova na izgradnji mosta kopno - poluotok Pelješac. Prilazeći području radova, treba proći između zelenih i crvenih svjetlećih plutača koje se nalaze bliže obali kopna (rt Meded).

str. 238

50(T) - 7/20 POMENA, uvala: plutača

UPOZORENJE, dodati:

Paziti na žutu mjeru plutaču prilazeći luci Pomena s južne strane hridi Galicija.

str. 256

52(T) - 8/18 Otočić Sv. Andrija: valografska plutača

Nakon odjeljka MORSKE STRUJE dodati:

UPOZORENJE: Na poziciji $42^{\circ}38'44''\text{N}$ - $017^{\circ}58'18''\text{E}$ postavljena je svjetleća valografska plutača (karakteristika Ž Bl(5) 20s 4M).

Zabranjena je plovidba u polumjeru 200 metara od plutače.

str. 261

40(T) - 10/20 DONJE ČELO, uvala: radovi

Nakon uvodnog teksta dodati:

Upozorenje: Radovi na rekonstrukciji pristaništa označeni su žutim signalnim plutačama.

str. 267